

Вариант	Тип аппарата	$V_a, \text{м}^3$	$D_a, \text{мм}$	Шифр мешалки	$d_m, \text{мм}$	$n, \text{об/мин}$	$N, \text{кВт}$	Привод	$P_a, \text{МПа}$	$P_{руб}, \text{МПа}$	$P_{ост}, \text{МПа}$
1	ВЭЭ-01	2,5	1400	1	400	500	1,5	Тип 4	0,45	0,4	0,03
2	ВЭЭ-01	4	1600	3	450	130	3	Тип 1, МПО1-10	0,45	0,4	0,01
3	ВЭЭ-01	6,3	1800	1	630	500	3	Тип 4	0,35	0,3	0,01
4	ВКЭ-21	4	1600	3	400	195	3	Тип 1, МПО1-10	0,35	0,3	0,01
5	ВЭЭ-01	3,2	1600	3	500	170	5,5	Тип 1, МПО1-15	0,45	0,35	0,03
6	ВЭЭ-01	3,2	1400	3	450	170	3	Тип 1, МПО1-10	0,6	0,55	0,03
7	ВЭЭ-01	4	1200	3	400	195	3	Тип 1, МПО1-10	0,5	0,35	0,02
8	ВКЭ-21	3,2	1400	3	400	250	5,5	Тип 1, МПО1-10	0,6	0,5	0,01
9	ВКЭ-21	3,2	1600	7	1000	32	0,25	Тип 1, МПО2-10	0,45	0,3	0,01
10	ВЭЭ-01	4	1600	7	1120	32	0,55	Тип 1, МПО2-10	0,35	0,3	0,02
11	ВКЭ-21	2	1200	3	360	195	3	Тип 1, МПО1-10	0,55	0,5	0,01
12	ВКЭ-21	2	1200	1	360	630	3	Тип 4	0,4	0,35	0,01
13	ВЭЭ-01	6,3	1600	7	1120	32	0,75	Тип 1, МПО2-10	0,5	0,35	0,02
14	ВЭЭ-01	6,3	1600	3	450	250	5,5	Тип 1, МПО1-10	0,55	0,5	0,01
15	ВКЭ-21	3,2	1600	3	450	170	3	Тип 1, МПО1-10	0,55	0,35	0,02
16	ВЭЭ-01	2,5	1400	3	400	250	5,5	Тип 1, МПО1-10	0,6	0,55	0,03
17	ВЭЭ-01	4	1600	3	400	170	3	Тип 1, МПО1-10	0,6	0,35	0,03
18	ВКЭ-21	2,5	1200	3	320	250	3	Тип 1, МПО1-10	0,55	0,45	0,01
19	ВЭЭ-01	5	1400	7	900	48	0,25	Тип 1, МПО2-10	0,4	0,35	0,01
20	ВЭЭ-01	2,5	1200	1	360	630	3	Тип 4	0,5	0,35	0,02
21	ВКЭ-21	4	1400	1	400	500	1,5	Тип 4	0,6	0,55	0,01
22	ВЭЭ-01	4	1200	7	800	63	0,25	Тип 1, МПО2-10	0,4	0,35	0,03
23	ВЭЭ-01	3,2	1200	7	710	32	0,25	Тип 1, МПО2-10	0,45	0,3	0,01
24	ВКЭ-21	5	1600	7	1120	48	0,55	Тип 1, МПО2-10	0,55	0,45	0,02
25	ВКЭ-21	4	1600	7	1000	48	0,75	Тип 1, МПО2-10	0,6	0,35	0,01
26	ВЭЭ-01	3,2	1200	3	360	170	3	Тип 1, МПО1-10	0,4	0,3	0,03
27	ВЭЭ-01	3,2	1200	1	400	400	1,5	Тип 4	0,4	0,35	0,03
28	ВКЭ-21	4	1400	3	400	195	3	Тип 1, МПО1-10	0,5	0,35	0,02
29	ВКЭ-21	4	1400	1	400	500	1,5	Тип 4	0,6	0,55	0,01
30	ВЭЭ-01	3,2	1200	1	360	400	1,5	Тип 4	0,35	0,3	0,02
31	ВЭЭ-01	2,5	1400	3	360	195	3	Тип 1, МПО1-10	0,35	0,3	0,01
32	ВКЭ-21	5	1600	1	400	400	1,5	Тип 4	0,4	0,35	0,02
33	ВЭЭ-01	4	1600	7	1000	17	0,25	Тип 1, МПО2-10	0,45	0,3	0,01
34	ВЭЭ-01	3,2	1400	7	900	32	0,25	Тип 1, МПО2-10	0,35	0,3	0,01
35	ВЭЭ-01	4	1600	7	1000	32	0,25	Тип 1, МПО2-10	0,55	0,4	0,03
36	ВКЭ-21	4	1400	7	900	48	0,75	Тип 1, МПО2-10	0,45	0,4	0,03
37	ВКЭ-21	4	1400	7	1000	17	0,25	Тип 1, МПО2-10	0,35	0,3	0,01
38	ВКЭ-21	5	1600	1	500	750	5,5	Тип 4	0,6	0,4	0,03
39	ВКЭ-21	4	1400	1	400	500	3	Тип 4	0,6	0,3	0,01
40	ВЭЭ-01	3,2	1200	1	360	630	3	Тип 4	0,4	0,3	0,02
41	ВКЭ-21	5	1800	1	560	400	1,5	Тип 4	0,4	0,3	0,03
42	ВЭЭ-01	4	1400	1	400	500	1,5	Тип 4	0,55	0,5	0,02
43	ВЭЭ-01	4	1200	7	710	63	0,25	Тип 1, МПО2-10	0,6	0,4	0,01
44	ВКЭ-21	2,5	1200	7	800	63	0,25	Тип 1, МПО2-10	0,4	0,3	0,02
45	ВЭЭ-01	5	1800	7	1250	32	0,55	Тип 1, МПО2-10	0,45	0,4	0,01